

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称: 蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址: 蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人: 吴金发 电话: 7522316 邮编: 514162

企业现场负责人: 李军 电话: 13825072856 职务: 主任

企业类型: ☒ 国控重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☐ 其它

二、生产情况

☐ 未生产

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据： SO_2 : 1779mg/m³、 SOx : 226303mg/m³、 NO_2 : 6296mg/m³

设施是否正常运行：☒是 ☐否

